

RAVAS RCS

HIDRAULIKUS SÚLYMÉR TARGONCÁKHOZ



BÁRMELYIK VILLÁSTARGONCA TÍPUSBA
BEÉPÍTHET HIDRAULIKUS SÚLYMÉR

RAKOMÁNSÚLYOK MÉRÉSÉHEZ ÉS
TÚLTERHELÉSEK MEGELŐZÉSÉRE ALKALMAS

AZ ÉRZÉKELT A HIDRAULIKA
VEZETÉKBE KELL BESZERELNI

AZ OLAJNYOMÁS ÉRZÉKEL MECHANIKAI
ERŐHATÁSOKRA ÉRZÉKETLEN,
KARBANTARTÁST NEM IGÉNYEL

4 DB AA TELEPPEL MŰKÖD
KEZELÉSBARÁT MŰSZER

EGYSZER HELYSZÍNI BESZERELÉS

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- x Nyomásérzékelő
- x Tömítős gyűrű
- x 2100-as műanyag szerelvény 4db AA teleppel
- x Szerelvény a műanyag rögzítéséhez
- x Szerelési és kalibrálási utasítás
- x Műanyag szerelvény
- x Jelzőpontok a referencia-magassághoz

FUNKCIÓK

- x Automatikus és kézi nullázás
- x Bruttó/nettó mérés
- x Tárzás nyomógombbal a teljes mérési tartományban
- x Kézi táraérték beadás
- x Sorszámított összegzés
- x Hibakód jelzés a műszeren
- x 300%-ig túlterhelhető





Beérkező áru ellenőrzése

M SZAKI ADATOK

Méréshatár	: A targonca terhelhet ségét l függ en
Osztásérték	: 2500 kg-os méréshatárnál 5 kg
	: 5000 kg-os méréshatárnál 10kg
	:10000 kg-os méréshatárnál 20 kg
Rendszerhiba	: 2%, lásd táblázat
Védettség	: IP65
Kijelz	: LCD, 18 mm-es számokkal
Kezel gombok	: 3 kezel gomb valamint ki/be
Tápfeszültség	: 6 Vdc, 4 db AA telep
Telep-üzemid	: átlagosan kb. 1 év
Lekapcsolás	: 3 perc nyugalom után

RENDSZERHIBA

Terhelhet ség	MAXIMÁLIS ELTÉRÉS *
	
1200 kg	50 kg
1600 kg	50 kg
2000 kg	50 kg
2500 kg	50 kg
3000 kg	100 kg
4500 kg	100 kg
7500 kg	200 kg

A rendszerhiba a targonca állapotától és az üzemeltetés módjától függ en fenti értékekt l eltérhet!

MÉRÉSI FOLYAMAT

A villák leengedett állapotától (nullpont) kell a mérendő árut felemelni, valamivel a referencia-pont fölé. A referencia-pontra visszaengedve kb. 3 mp múlva a rendszer megméri a terhelést és kijelzi azt a kijelzőn.

OPCIÓK

- Feszültségellátás 12 Vdc a targoncáról
- Feszültségátalakító 80, 48, 36 vagy 24 Volt – 12 Volt
- Feszültségellátás gyorscserélő akkuval: 12 Vdc, 1,2 Ah, külső töltővel SaVar műszerházban
- Termo vagy mátrix nyomtató külön házban, csak a 12 Vdc változatnál
- RS232-kimenet; csak nyomtatóhoz és csak a 12 Vdc változathoz.

Nagyobb pontossági igény esetén válassza az RCS-PLUS típust, vagy valamely egyéb Ravas targoncamérleget!

Forgalmazás, vev szolgálat, szaktanácsadás:

PROMINENS

Vállalkozó és Keresked Kft.
6800 Hódmez vásárhely,
Dr. Rapcsák András u. 49.
Tel.: 62/533-933
Tel./Fax: 62/533-934
web: www.prominens.hu
email: prominens@vnet.hu
email: beznoczky@vnet.hu

